

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ЛИЦЕЙ № 109
ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА

620146 г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, д. 37б, тел./факс (343)240-17-52
E-mail: school109@inbox.ru http://лицей109.екатеринбург.рф

СОГЛАСОВАНО

Председатель Совета ветеранов
Ленинского района



Е. Г. Трубицина

« 21 » 06 20 21 года

УТВЕРЖДАЮ


Директор МАОУ Лицея № 109



Ю.А. Кудимова

введено в действие приказом директора
от 08.06.2021 № 236-О

ПАСПОРТ
доступности объекта социальной
инфраструктуры
Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
Лицей № 109



**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Вид (наименование) объекта: **Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Лицей № 109 (МАОУ Лицей № 109)**
- 1.2. Полный почтовый адрес объекта: 620146 г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, 37Б, ул. Волгоградская, 45А
- 1.3. Сведения о размещении объекта: Отдельно стоящие два здания.
Здание по адресу: 620146 г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, 37Б имеет 4 (четыре) этажа, общей площадью – 5869,5 кв. м,
Здание по адресу: 620146 г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, 45А имеет 3 (три) этажа, общей площадью – 6288,4 кв. м.
Прилегающий земельный участок составляет 40 800 кв. м.
- 1.4. Год постройки здания Здание по адресу: 620146 г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, 37Б – 1974 года строительства.
Здание по адресу: 620146 г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, 45А – 1981 года строительства.
Капитальный ремонт не проводился.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего: с 01.06.2021,
капитального: не планируется.

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование):

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Лицей № 109
(сокращенное наименование – МАОУ Лицей № 109)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения), телефон, e-mail:

620146 г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, 37Б, тел.: 240-17-52, 240-27-52,
240-08-05, e-mail: licey109@eduekb.ru

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность):

оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная):

государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная):
муниципальная автономная

1.11. Вышестоящая организация (наименование):

Управление образования Ленинского района Департамента образования
Администрации г. Екатеринбург

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты (полный почтовый адрес, телефон, e-mail)

620014, г. Екатеринбург, ул. Воеводина, дом 4, телефон (343)376-36-23, e-mail: lenotdel@bk.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, места приложения труда (специализированные предприятия и организации, специальные рабочие места для инвалидов)):

образование

2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

дети с 6 лет 6 месяцев до 18 лет

2.3. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды на коляске, инвалиды с патологией опорно-двигательного аппарата, по зрению, по слуху, с умственной отсталостью: **инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата (кроме инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках), нарушениями зрения, нарушениями слуха**

2.4. Виды услуг:

начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование, дополнительное образование детей и взрослых

2.5. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, с проживанием, на дому, дистанционно)

на объекте, на дому, дистанционно

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность

здание по адресу ул. Волгоградская, 45А – 850 обучающихся, здание по адресу ул. Волгоградская, 37Б – 825 обучающихся. Общая проектная мощность с учетом двух смен обучения - 1675

2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

да

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Троллейбусы: №№ 11, 14, автобусы: №№ 42, 46, 50, 54, 76, 014, 047, 37, 054, 43, 052, 070, 21, 05, 38.

Возле ул. Волгоградская, 37Б и ул. Волгоградска,45А – 10 остановок общественного транспорта:

ост. Волгоградская (ул. Амундсена) (356.6 м. до здания), ост. Решетникова (372.2 до здания), ост. Амундсена (417.1 м. до здания), ост. Чкалова (751.1 м.

до здания), ост. Шаумяна (868.8 м. до здания), ост. Парк Чкалова (908.3 м. до здания), ост. Хасановская (950.1 м. до здания), ост. Островского (1010.9 м. до здания), ост. Онуфриева (ул. Амундсена) (1043.5 м. до здания), ост. Онуфриева (ул. Громова) (1150.7 м. до здания)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту отсутствует

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 356,6 – 1150,7 метров

3.2.2. Время движения (пешком) 6 – 15 минут

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет регулируемые

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет отсутствует

3.2.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара): есть, нет (описать)

есть, оборудованные уклоны соответствуют нормам

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (описать) да, оборудованные уклоны соответствуют нормам

3.1 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) ¹
1	Все категории инвалидов и маломобильных групп населения	ДУ
2	в том числе инвалиды:	
3	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
4	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
5	с нарушениями зрения	ДУ
6	с нарушениями слуха	ДУ
7	с нарушениями умственного развития	ДУ

¹ указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» (Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания): «А» Доступность всех зон и помещений – универсальная, «Б» Доступны специально выделенные участки и помещения, «ДУ» Доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно, «ВНД» Не организована доступность)

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/ п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности для основных категорий инвалидов ²						Для всех категорий маломобильных групп населения ³
		К для передвигающихся на креслах-колясках	О с другими нарушениями опорно-двигательного аппарата	С с нарушениями зрения	Г с нарушениями слуха	У с умственными нарушениями		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ	ДЧ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	
2.	Вход (входы) в здание	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ	ДЧ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	
8.	Все зоны и участки ⁴	ДЧ	ДЧ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта:

МАОУ Лицей № 109 имеет среднюю оценку состояния доступности для инвалидов и маломобильных групп населения, т.е. доступен частично, избирательно (К, О, С, Г, У).

Доступность объекта может быть обеспечена при организации обучения специалистов, по оказанию необходимой квалифицированной помощи МНГ (знание специфики различных групп инвалидности и влияние ее на способность передвижения внутри помещений, на прилегающих территориях; умение использовать специальную технику при оказании помощи МНГ),

Для обеспечения **полной доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями (У)** необходимо разместить информацию об объекте и оказываемых им услугах простыми, доступными словами (фразами).

Для обеспечения **полной доступности объекта для инвалидов с патологией**

² Указывается: ДП - доступно полностью (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения); ДЧ - доступно частично (достигаемость мест целевого назначения для отдельных категорий инвалидов); ДУ - доступно условно (организация помощи сотрудниками учреждения (организации) или иной альтернативной формы обслуживания (на дому, дистанционно и др.)); Нет - недоступно (не предназначен для посещения инвалидами и другими маломобильными группами населения);

³ указывается худший из вариантов ответа

⁴ указывается худший из вариантов ответа

опорно-двигательного аппарата (О) требуется установка нормативных поручней на лестницах.

Для обеспечения **условной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха (Г)** необходимо организовать сурдоперевод и/или другие технические средства адаптации при оказании услуг.

Для обеспечения **условной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках (К)**, требуется организовать оказание ситуационной помощи сотрудниками учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях.

Обеспечение доступности для **инвалидов с нарушениями зрения (С)** на первом этапе может решаться путём оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит **условную доступность объекта**; при комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных и тактильных направляющих на всех путях движения, в т.ч. на прилегающей территории, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией может быть достигнута **полная доступность объекта для инвалидов с нарушениями зрения (С)**.

По функциональным зонам рекомендуется выполнение следующих мероприятий

Территория, прилегающая к зданию (участок):

отремонтировать подходы к объекту (установить декоративное ограждение выполняющее направляющую функцию, устранить неровности дороги); выделить места отдыха (установить скамейки), выделить одно место для парковки инвалидов, обозначить его соответствующими международными символами.

Вход (входы) в здание:

установить пандус на высоту входной площадки главного входа здания Лицея по адресу ул. Волгоградская, 45А (придерживаться требований п. 4.1.14 СП 59.13330.2012); установить противоскользящее покрытие на края ступеней; установить поручни вдоль марша лестницы, включая разделительные (0,9м. п. 4.1.14, 5.2.15 СП 59.13330.2012); увеличить ширину рабочего полотна в свету до 90 см.(входные двери); снизить высоту порогов входных дверей (не более 1.4см. один элемент порога); двери оборудовать доводчиком с задержкой автоматического закрывания не менее 5 секунд, предусмотреть смотровые панели.

Путь (пути) движения внутри здания:

установить недостающие поручни вдоль маршей лестниц; для передвижения по внутренним лестницам для инвалидов использующих кресла коляски приобрести мобильный подъемник; увеличить дверные проемы до ширины рабочего полотна в свету не менее 90 см.; снизить высоту порогов (не более 1.4см.).

Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта):

в актовом зале оборудовать места для лиц с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата менее 5% от общего количества мест, возможна установка индукционного контура); при необходимости рассмотреть оборудование аналогичных мест в классах.

Санитарно-гигиенические помещения:

оборудовать на каждом этаже школы по две (женскую/мужскую) туалетных кабины в соответствии с нормативными требованиями (расширить дверные проемы, увеличить габариты, установить горизонтальные поручни, тревожную кнопку и т. д); оборудовать поручнями одну раковину у столовой зоны (п. 5.3 СП 59.13330.2012).

Система информации на объекте:

на всех структурно-функциональных зонах, начиная с прилегающей территории обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения (информационные указатели, рельефные (тактильные) полосы, малогабаритные

аудиовизуальные информационно-справочные системы, и т. д.) (п. 5.5 СП 59.13330.2012).

4. Управленческие решения

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)			
		не нуждается (доступ обеспечен)	ремонт (текущий, капитальный); оснащение оборудованием	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
1	2	3	4	5	6
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	—	—	Приложение 1.1. и 1.2. к Паспорту доступности	—
2.	Вход (входы) в здание	—	—	Приложение 2.1. и 2.2. к Паспорту доступности	—
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации	—	—	Приложение 3.1. и 3.2. к Паспорту доступности	—
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	—	—	Приложение 4.1. и 4.2. к Паспорту доступности	—
5.	Санитарно-гигиенические помещения	—	—	—	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания, за исключением санитарно-гигиенических помещений 1-го этажа – требуется индивидуальное решение с использованием ТСР (Приложение 5.1. и 5.2. к Паспорту доступности)
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	—	—	Приложение 6 к Паспорту доступности	—
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	—	—	—	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
8.	Все зоны и участки	—	—	Требуется индивидуальное решение с использованием ТСР	—

4.2. Период проведения работ 2030 года в рамках исполнения Государственной программы РД «Доступная среда».

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: Состояние доступности основной структурно-функциональной зоны «Вход в здание» изменится с ДП-И (Г, О, С, У) до ДП-В, «Санитарно-гигиенические помещения» с ДП-И (Г, О, С, У) до ДП-В.

4.4. Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): Доступен всем.

4.5. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.5.1 согласование на Комиссии *по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН*;

4.5.2 согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.5.3 техническая экспертиза; разработка проектной документации – нет;

4.5.4 согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) – нет;

4.5.5 согласование с общественными организациями инвалидов - нет;

4.5.6 имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается – нет.

4.6. Информация размещена на сайте МАОУ Лицея № 109 - лицей109.екатеринбург.рф

5. Особые отметки

Приложения:

1. Территория, прилегающая к объекту

1.1. Территории, прилегающей к зданиям (участка) МАОУ Лицея № 109, г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, 37Б

1.2. Территории, прилегающей к зданиям (участка) МАОУ Лицея № 109, г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, 45А

2. Входы / выходы в здания

2.1. Вход / выход в здание МАОУ Лицея № 109, г.Екатеринбург, ул. Волгоградская, 37Б

2.2. Вход / выход в здание МАОУ Лицея № 109, г.Екатеринбург, ул. Волгоградская, 45А

3. Пути движения в зданиях

3.1. Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) МАОУ Лицея № 109, г.Екатеринбург, ул. Волгоградская, 37Б

3.2. Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) МАОУ Лицея № 109, г.Екатеринбург, ул. Волгоградская, 45А

4. Зоны целевого назначения

4.1. Зоны целевого назначения (целевое посещение объекта) МАОУ Лицея № 109, г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, 37Б

4.2. Зоны целевого назначения (целевое посещение объекта) МАОУ Лицея № 109, г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, 45А

5. Санитарно-гигиенические помещения

5.1. Санитарно-гигиенические помещения здания МАОУ Лицея № 109, г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, 37Б

5.2. Санитарно-гигиенические помещения здания МАОУ Лицея № 109, г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, 45А

6. Системы информации (и связи) на объекте

7.

Руководитель
рабочей группы

Заместитель директора

Трифонова Н.С.

(должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены рабочей группы

Заместитель директора по АХЧ

Озорнин В.В.

(должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Заместитель директора

Чернухина Е.Е.

(должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Заместитель директора

Попова Ю.В.

(должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Заместитель директора

Зырянова Л.Ю.

(должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

В том числе:

Представители
организаций,
расположенных на
объекте

(должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Приложение 1.1.
к паспорту доступности
от 08.06.2021 г.

I. Результаты обследования:

Территории, прилегающей к зданиям (участка)
МАОУ Лицея № 109, г.Екатеринбург, ул. Волгоградская, 37Б
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Вход (входы) на территорию	есть	-	-	Отсутствует информация об ОСИ; Отсутствие тактильной информации перед входом (предупреждающей)	Все К, О, С	Установка информации об ОСИ	Установить информацию со стороны дверной ручки (рядом с калиткой); Установить тактильную плитку (конус) за 0,8 м до входа по ширине прохода; Разместить информацию на каждом входе о расположении и направлении движения к приспособленному входу.
2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	-	Неровное покрытие (в т.ч. насыпная поверхность, небольшой уклон); Отсутствуют оборудованные места отдыха	Все	Установка переговорного устройства с персоналом. Оборудовать места отдыха	Установить кнопку вызова персонала (переговорное устройство) и организовать оказание ситуационной помощи при необходимости; Установить скамейки не менее чем через каждые 100 - 150 м
3	Лестница (наружная)	есть	-	-	Поручень с 1 стороны, нет разделительных	О, С	Установить поручни; Установить	Организовать оказание ситуационной помощи

					поручней при ширине марша лестницы более 4 м; Не дублируется подъёмными устройствами; Нет тактильной информации перед маршем лестницы; Нет контрастной маркировки крайних ступеней		тактильную плитку за 0,8 м до начала марша по длине лестницы; Нанести контрастную маркировку на проступь крайних ступеней	
4	Пандус (наружный)	есть	-	-	Замечаний не выявлено	Все К, О	-	Организовать регулярную очистку поверхности пандуса с целью избежать обледенения
5	Автостоянка и парковка	нет	-	-	Отсутствуют индивидуальные автостоянки для инвалидов около и внутри территории учреждений обслуживания.	Все	Выделять не менее одного места для транспорта инвалидов, выделяемые места должны обозначаться знаками, принятыми ГОСТ Р 52289 и ПДД	Обозначить места для стоянки транспортного средства для инвалидов на поверхности покрытия стоянки и продублировать знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026, расположенным на высоте не менее 1,5 м.
6	Общие требования	<p>Должны быть предусмотрены условия беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения МГН по участку к доступному входу в здание с учетом требований СП 42.13330;</p> <p>Пути к территории, прилегающей к зданиям (участка) должны стыковаться с внешними по отношению к участку транспортными и пешеходными коммуникациями, специализированными парковочными местами, остановками общественного транспорта СП 59.13330.2016 п. 5.1.3.</p> <p>Назначить приказом сотрудников ответственных за организацию ситуационной помощи с разработкой должностных инструкций, с проведением обучения правилам оказания ситуационной помощи и инструктажей со всеми сотрудниками.</p>						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности ⁵ (к пункту 3.5 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ⁶ (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В	–	–	Требуется индивидуальное решение с использованием ТСР

Комментарий к заключению: *В результате обследования территории, прилегающей к зданию (участка) МАОУ Лицея № 109 обеспечена доступность частичная (ДЧ-В).*

Проведение мероприятий по техническому обустройству может быть выполнено в условиях дополнительного финансирования.

Для адаптации ОСИ необходимо организовать:

- 1) Размещение информации о СЗО в доступной для инвалидов форме;*
- 2) Оборудование автостоянки для инвалидов;*
- 3) Организовать оказание ситуационной помощи.*

⁵ Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

⁶ Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

I. Результаты обследования:

Территории, прилегающей к зданиям (участка)
МАОУ Лицея № 109, г.Екатеринбург, ул. Волгоградская, 45А
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Вход (входы) на территорию	есть	-	-	Отсутствует информация об ОСИ; Отсутствие тактильной информации перед входом (предупреждающей)	Все К, О, С	Установка информации об ОСИ	Установить информацию со стороны дверной ручки (рядом с калиткой); Установить тактильную плитку (конус) за 0,8 м до входа по ширине прохода; Разместить информацию на каждом входе о расположении и направлении движения к приспособленному входу.
2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	-	Неровное покрытие (в т.ч. насыпная поверхность, небольшой уклон); Отсутствуют оборудованные	Все	Установка переговорного устройства с персоналом. Оборудовать места отдыха	Установить кнопку вызова персонала (переговорное устройство) и организовать оказание ситуационной помощи при необходимости; Установить скамейки не менее чем через каждые 100 - 150 м

					места отдыха			
3	Лестница (наружная)	есть	-	-	Поручень с 1 стороны, нет разделительных поручней при ширине марша лестницы более 4 м; Не дублируется подъёмными устройствами; Нет тактильной информации перед маршем лестницы; Нет контрастной маркировки крайних ступеней	О, С	Установить поручни; Установить тактильную плитку за 0,8 м до начала марша по длине лестницы; Нанести контрастную маркировку на проступь крайних ступеней	Организовать оказание ситуационной помощи
4	Пандус (наружный)	нет	-	-	Отсутствует пандус для инвалидов-колясочников	К, О	Оборудовать центральный вход здания пандусом в соответствии с нормативами	Организовать оказание ситуационной помощи
5	Автостоянка и парковка	нет	-	-	Отсутствуют индивидуальные автостоянки для инвалидов около и внутри территории учреждений обслуживания.	Все	Выделять не менее одного места для транспорта инвалидов, выделяемые места должны обозначаться знаками, принятыми	Обозначить места для стоянки транспортного средства для инвалидов на поверхности покрытия стоянки и продублировать знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026, расположенным на высоте не менее 1,5 м.

							ГОСТ Р 52289 и ПДД	
	Общие требования	<p>Должны быть предусмотрены условия беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения МГН по участку к доступному входу в здание с учетом требований СП 42.13330;</p> <p>Пути к территории, прилегающей к зданиям (участка) должны стыковаться с внешними по отношению к участку транспортными и пешеходными коммуникациями, специализированными парковочными местами, остановками общественного транспорта СП 59.13330.2016 п. 5.1.3.</p> <p>Назначить приказом сотрудников ответственных за организацию ситуационной помощи с разработкой должностных инструкций, с проведением обучения правилам оказания ситуационной помощи и инструктажей со всеми сотрудниками.</p>						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности ⁷ (к пункту 3.5 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ⁸ (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД	–	–	Требуется индивидуальное решение с использованием ТСР

Комментарий к заключению: *В результате обследования территории, прилегающей к зданию (участка) МАОУ Лицея № 109 выявлено недоступность объекта для категории инвалидов передвигающихся на колясках.*

Территория, прилегающая к зданию МАОУ Лицея № 109 по адресу ул. Волгоградская, 45А, требует адаптации с используются технических средств реабилитации – пандусы и поручни Проведение мероприятий по техническому обустройству может быть выполнено в условиях дополнительного финансирования.

Для адаптации ОСИ необходимо организовать:

- 1) Размещение информации о СЗО в доступной для инвалидов форме;*
- 2) Оборудование пандуса;*
- 3) Оборудование автостоянки для инвалидов;*
- 4) Организовать оказание ситуационной помощи.*

⁷ Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

⁸ Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

I. Результаты обследования:

Вход / выход в здание
МАОУ Лицея № 109, г.Екатеринбург, ул. Волгоградская, 37Б
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инва-лида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Лестница (наружная)	есть	-	-	Не соответствует нормам СНиП: - наличие поручней на лестнице с одной стороны, вместо двух сторон; - отсутствуют завершающие части поручней длиной более 0,3 м; - ступени имеют гладкую поверхность; - на боковых краях ступеней (не примыкающих к стене) отсутствуют бортики высотой не менее 0,02 м	Все. О, С	Приведение в соответствие с п. 3.14, 3.27, 3.28, 3.32, 3.33 СНиП 35-01-2001; ГОСТ Р 51261	Технические решения невозможны. Проведение мероприятий по техническому обустройству здания может быть выполнено лишь в порядке строительства нового здания. Для адаптации ОСИ необходимо организовать альтернативные формы обслуживания: - помощь со стороны сотрудников ОСИ для сопровождения к месту получения услуги.

					- ограждения под маршем открытой лестницы и другими нависающими элементами отсутствуют.			
2	Пандус (наружный)	есть	-	-	Замечаний не выявлено	Все К, О	-	Организовать регулярную очистку поверхности пандуса с целью избежать обледенения
3	Входная площадка (перед дверью)	есть	-	-	Покрытие площадки допускает скольжение	К, О, С	Выравнивание входной площадки, оборудование противоскользящим покрытием. П. 3.14 СНиП 35-01-2001	Ремонт, покраска, выравнивание покрытия
4	Дверь (входная)	есть	-	-	Замечаний не выявлено	К	Оборудование системы автоматического открывания дверей	Устройство яркой контрастной маркировки на входных дверях с прозрачными полотнами
5	Тамбур	есть	-	-	Недостаточная освещенность помещения тамбура. Наличие порогов выше нор 0,5 м.	К, О, С, Г	Демонтаж порогов или уменьшение до указанной величины	Ремонтные работы
	Общие требования	В здании должен быть как минимум один вход, доступный для МГН, с поверхности земли и из каждого доступного для МГН подземного или надземного уровня, соединенного с этим зданием СП 59.13330.2016 п. 6.1.1; Назначить приказом сотрудников ответственных за организацию ситуационной помощи с разработкой должностных инструкций, с проведением обучения правилам оказания ситуационной помощи и инструктажей со всеми сотрудниками.						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности ⁹ (к пункту 3.5 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ¹⁰ (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		на плане	№ фото	
Вход / выход в здание	ДЧ-В	_	_	Требуется индивидуальное решение с использованием ТСР

Комментарий к заключению: *В результате обследования вход / выход в здание МАОУ Лицея № 109 выявлено недоступность объекта для категории инвалидов передвигающихся на колясках.*

Для адаптации ОСИ необходимо организовать:

- 1) Организовать оказание ситуационной помощи.*

⁹ Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

¹⁰ Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

I. Результаты обследования:

Вход / выход в здание
МАОУ Лицея № 109, г.Екатеринбург, ул. Волгоградская, 45А
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инва-лида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Лестница (наружная)	есть	-	-	Не соответствует нормам СНиП: - наличие поручней на лестнице с одной стороны, вместо двух сторон; - отсутствуют завершающие части поручней длиной более 0,3 м; - ступени имеют гладкую поверхность; - на боковых краях ступеней (не примыкающих к стене) отсутствуют бортики высотой не	Все. О, С	Приведение в соответствие с п. 3.14, 3.27, 3.28, 3.32, 3.33 СНиП 35-01-2001; ГОСТ Р 51261	Технические решения невозможны. Проведение мероприятий по техническому обустройству здания может быть выполнено лишь в порядке строительства нового здания. Для адаптации ОСИ необходимо организовать альтернативные формы обслуживания: - помощь со стороны сотрудников ОСИ для сопровождения к месту получения услуги.

					менее 0,02 м - ограждения под маршем открытой лестницы и другими нависающими элементами отсутствуют.			
2	Пандус (наружный)	есть	-	-	Замечаний не выявлено	Все К, О	-	Организовать регулярную очистку поверхности пандуса с целью избежать обледенения
3	Входная площадка (перед дверью)	есть	-	-	Покрытие площадки допускает скольжение	К, О, С	Выравнивание входной площадки, оборудование противоскользящим покрытием. П. 3.14 СНиП 35-01-2001	Ремонт, покраска, выравнивание покрытия
4	Дверь (входная)	есть	-	-	Замечаний не выявлено	К	Оборудование системы автоматического открывания дверей п. 3.26 СНиП 35-01-2001	Устройство яркой контрастной маркировки на входных дверях с прозрачными полотнами
5	Тамбур	есть	-	-	Наличие порогов выше нор 0,5 м.	К, О, С, Г	Демонтаж порогов или уменьшение до указанной величины п. 3.23 СНиП 35-01-2001	Ремонтные работы
6	Общие требования	В здании должен быть как минимум один вход, доступный для МГН, с поверхности земли и из каждого доступного для МГН подземного или надземного уровня, соединенного с этим зданием СП 59.13330.2016 п. 6.1.1; Назначить приказом сотрудников ответственных за организацию ситуационной помощи с разработкой						

		должностных инструкций, с проведением обучения правилам оказания ситуационной помощи и инструктажей со всеми сотрудниками.
--	--	--

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности ¹¹ (к пункту 3.5 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ¹² (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		на плане	№ фото	
Вход / выход в здание	ДЧ-В	—	—	Требуется индивидуальное решение с использованием ТСР

Комментарий к заключению: *В результате обследования вход / выход в здание МАОУ Лицея № 109 выявлено недоступность объекта для категории инвалидов передвигающихся на колясках.*

Для адаптации ОСИ необходимо организовать:

- 1) Организовать оказание ситуационной помощи.*

¹¹ Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

¹² Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

I. Результаты обследования:

Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)
МАОУ Лицея № 109, г.Екатеринбург, ул. Волгоградская, 37Б
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	Есть. Покрытие пола (в коридоре, вестибюле, в зоне ожидания)– плиты из мраморной крошки. Ширина пути движения в чистоте: - при движении кресла-коляски в одном направлении не более 1,2 м; - при открытых дверях - 0,4м. Подходы к оборудованию и мебели менее 0,9 м. Зона для самостоятельного разворота инвалида на	-	-	Не соответствует нормам СНиП: - приборы и устройства (для открывания и закрытия дверей, горизонтальные поручни, ручки, краны и др.) по форме, легкоуправляемости и доступности; - расположение их по высоте от пола и расстояние от боковой стены; - ширина пути движения; - подходы к оборудованию и мебели;	Все. К, С, Г	Приведение в соответствие с п. 3.18, 3.19, 3.20-3.22, 3.58-3.62, 4.14 СНиП	Технические решения невозможны. Проведение мероприятий по техническому обустройству здания может быть выполнено лишь в порядке строительства нового здания. Для адаптации ОСИ необходимо организовать альтернативные формы обслуживания: - помощь со стороны сотрудников ОСИ для сопровождения к месту получения услуги.

		кресле-коляске (на 90° - 180°) менее 1,4 м в диаметре. Свободное пространство (около столов, шкафов, инструментов) менее 0,9 м * 1,5 м.			- зона для самостоятельного разворота инвалида на кресле-коляске; - свободное пространство (около столов, шкафов, инструментов).			
2	Лестница (внутри здания)	Есть. Лестница: - ширина марша - не менее 1,35 м; - уклоны лестниц - не более 1:2; - поручни с одной стороны. Ступени: - одинаковая геометрия; - сплошные, ровные, гладкие, без выступов; - ширина проступей – 0,30 м; Высота подъема ступени – 0,15 м;	-	-	Не соответствует нормам СНиП: - наличие поручней на лестнице с одной стороны, вместо двух сторон; - отсутствуют завершающие части поручней длиной более 0,3 м; - ступени имеют гладкую поверхность; - на боковых краях ступеней (не примыкающих к стене) отсутствуют бортики высотой не менее 0,02 м - ограждения под маршем открытой лестницы и другими нависающими элементами отсутствуют.	Все. О, С	Приведение в соответствие с п. 3.14, 3.27, 3.28, 3.32, 3.33 СНиП 35-01-2001; ГОСТ Р 51261	Технические решения невозможны. Проведение мероприятий по техническому обустройству здания может быть выполнено лишь в порядке строительства нового здания. Для адаптации ОСИ необходимо организовать альтернативные формы обслуживания: - помощь со стороны сотрудников ОСИ для сопровождения к месту получения услуги.
3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	Пандус (внутри здания) отсутствует, что не соответствует требованиям СНиП	-	Приведение в соответствие с п. 3.29- 3.32, 3.43 СНиП	Технические решения невозможны. Проведение мероприятий по техническому

							35-01-2001; ГОСТ Р 51261	обустройству здания может быть выполнено лишь в порядке строительства нового здания.
4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	Лифт пассажирский (или подъемник) отсутствует, что не соответствует требованиям СНиП	Все. К	Приведение в соответствие с п. 3.34 - 3.37, 3.39, 3.58 СНиП 35-01-2001; ГОСТ Р 51630, 51631	Технические решения невозможны. Проведение мероприятий по техническому обустройству здания может быть выполнено лишь в порядке строительства нового здания.
5	Дверь	Есть. Ширина открытого дверного проема – 0,78 м; Порог и перепад высот в дверном проеме от 0,045 м до 0,12 м.	-	-	Не соответствует нормам СНиП. Контрольные устройства на входе отсутствуют для пропуска тех категорий инвалидов, для которых доступен объект. Отсутствуют приборы и устройства (для открывания и закрытия дверей, горизонтальные поручни, ручки т.п.). Ширина открытого дверного проема – менее 1,2 м; Крепление на двери, обеспечивающие задержку автоматического закрывания продолжительностью не	Все	Приведение в соответствие с п.3.16, 3.23 – 3.26, 3.58 - 3.59 СНиП 35-01-2001; ГОСТ Р 51630, 51631	Технические решения невозможны. Проведение мероприятий по техническому обустройству здания может быть выполнено лишь в порядке строительства нового здания. Для адаптации ОСИ необходимо организовать альтернативные формы обслуживания: - помощь со стороны сотрудников ОСИ для сопровождения к месту получения услуги.

					менее 5 сек. отсутствует. Порог и перепад высот в дверном проеме более 0,025 м. Нижняя часть полотна двери не защищена противоударной полосой. Прозрачные двери и ограждения отсутствуют.			
6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	Есть. Проектное решение здания обеспечивает безопасность не всех категорий МГН; Площадь пожаробезопасной зоны до 1,5 кв. м. на человека; Ширина участков эвакуационных путей для МГН (в свету): - 0,78 м (дверей из помещений, где проводятся групповые занятия; - 0,8 м (проемов, дверей и проходов внутри помещений в остальных частях); - 1,04 м (коридоров).	-	-	Не соответствует нормам СНИП: - проектное решение здания не обеспечивает безопасность МГН всех категорий; - площадь пожаробезопасной зоны для инвалида в кресле-коляске ограничена – менее 2,40 кв. м; - ширина участков эвакуационных путей для МГН (в свету): дверей из учебных помещений, проемов, дверей и проходов внутри помещений, коридоров – менее установленных требований СНИП.	-	Приведение в соответствие с п. 3.40 - 3.50 СНИП 35-01-2001; СНИП 21-01; ГОСТ 12.1.004	Технические решения невозможны. Проведение мероприятий по техническому обустройству здания может быть выполнено лишь в порядке строительства нового здания. Для адаптации ОСИ необходимо организовать альтернативные формы обслуживания: - помощь со стороны сотрудников ОСИ для сопровождения к месту получения услуги.
7	Общие требования	Следует обеспечивать доступность для МГН во все вспомогательные помещения в учебно-тренировочных физкультурно-спортивных сооружениях: входные и рекреационные помещения (вестибюли, гардеробы, зоны отдыха,						

	<p>буфеты), блоки раздевальных, душевых и санузлов, тренерские и учебно-методические помещения, медико-реабилитационные помещения (медицинские комнаты, сауны, массажные и др.) СП 59.13330.2016 п. 8.5.4.</p> <p>Следует применять дверные ручки, запоры, задвижки и другие приборы открывания и закрытия дверей, которые должны иметь форму, позволяющую инвалиду управлять ими одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий или значительных поворотов руки в запястье.</p> <p>Места обслуживания и постоянного нахождения МГН следует располагать на минимально возможных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений зданий наружу СП 59.13330.2016 п. 6.2.20</p> <p>Если с каждого из этажей здания или сооружения невозможно обеспечить своевременную эвакуацию всех инвалидов за необходимое время, то следует предусматривать на этих этажах безопасные зоны, в которых инвалиды могут находиться до их спасения пожарными подразделениями СП 59.13330.2016 п. 6.2.25.</p> <p>Каждая безопасная зона здания или сооружения должна быть оснащена необходимыми приспособлениями и оборудованием для пребывания МГН, аварийным освещением, устройством двусторонней речевой и/или видеосвязи с диспетчерской, помещением пожарного поста или помещением с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство. СП 59.13330.2016 п. 6.2.28.</p> <p>Назначить приказом сотрудников ответственных за организацию ситуационной помощи с разработкой должностных инструкций, с проведением обучения правилам оказания ситуационной помощи и инструктажей со всеми сотрудниками.</p>
--	---

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности ¹³ (к пункту 3.5 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ¹⁴ к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-В	-	-	Требуется индивидуальное решение с использованием ТСР

Комментарий к заключению:

В результате обследования пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) МАОУ Лицея № 109 обеспечена условная доступность (ДУ).

Требования нормативных документов в планировании и строительстве не выполнены и технически невозможны.

Проведение мероприятий по техническому обустройству в связи с архитектурно-планировочными особенностями здания может быть выполнено лишь в порядке строительства нового здания.

Для адаптации ОСИ необходимо организовать:

- 2) помощь со стороны сотрудников ОСИ для сопровождения к месту получения услуги;*
- 3) получение услуги в дистанционной форме.*

¹³ Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

¹⁴ Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

I. Результаты обследования:

Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)
МАОУ Лицея № 109, г.Екатеринбург, ул. Волгоградская, 45А
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	Есть. Покрытие пола (в коридоре, вестибюле, в зоне ожидания)– плиты из мраморной крошки. Ширина пути движения в чистоте: - при движении кресла-коляски в одном направлении не более 1,2 м; - при открытых дверях - 0,4м. Подходы к оборудованию и мебели менее 0,9 м. Зона для самостоятельного разворота инвалида на	-	-	Не соответствует нормам СНиП: - приборы и устройства (для открывания и закрытия дверей, горизонтальные поручни, ручки, краны и др.) по форме, легкоуправляемости и доступности; - расположение их по высоте от пола и расстояние от боковой стены; - ширина пути движения; - подходы к оборудованию и мебели;	Все. К, С, Г	Приведение в соответствие с п. 3.18, 3.19, 3.20-3.22, 3.58-3.62, 4.14 СНиП	Технические решения невозможны. Проведение мероприятий по техническому обустройству здания может быть выполнено лишь в порядке строительства нового здания. Для адаптации ОСИ необходимо организовать альтернативные формы обслуживания: - помощь со стороны сотрудников ОСИ для сопровождения к месту получения услуги.

		кресле-коляске (на 90° - 180°) менее 1,4 м в диаметре. Свободное пространство (около столов, шкафов, инструментов) менее 0,9 м * 1,5 м.			- зона для самостоятельного разворота инвалида на кресле-коляске; - свободное пространство (около столов, шкафов, инструментов).			
2	Лестница (внутри здания)	Есть. Лестница: - ширина марша - не менее 1,35 м; - уклоны лестниц - не более 1:2; - поручни с одной стороны. Ступени: - одинаковая геометрия; - сплошные, ровные, гладкие, без выступов; - ширина проступей – 0,30 м; Высота подъема ступени – 0,15 м;	-	-	Не соответствует нормам СНиП: - наличие поручней на лестнице с одной стороны, вместо двух сторон; - отсутствуют завершающие части поручней длиной более 0,3 м; - ступени имеют гладкую поверхность; - на боковых краях ступеней (не примыкающих к стене) отсутствуют бортики высотой не менее 0,02 м - ограждения под маршем открытой лестницы и другими нависающими элементами отсутствуют.	Все. О, С	Приведение в соответствие с п. 3.14, 3.27, 3.28, 3.32, 3.33 СНиП 35-01-2001; ГОСТ Р 51261	Технические решения невозможны. Проведение мероприятий по техническому обустройству здания может быть выполнено лишь в порядке строительства нового здания. Для адаптации ОСИ необходимо организовать альтернативные формы обслуживания: - помощь со стороны сотрудников ОСИ для сопровождения к месту получения услуги.
3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	Пандус (внутри здания) отсутствует, что не соответствует требованиям СНиП	-	Приведение в соответствие с п. 3.29- 3.32, 3.43 СНиП	Технические решения невозможны. Проведение мероприятий по техническому

							35-01-2001; ГОСТ Р 51261	обустройству здания может быть выполнено лишь в порядке строительства нового здания.
4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	Лифт пассажирский (или подъемник) отсутствует, что не соответствует требованиям СНиП	Все. К	Приведение в соответствие с п. 3.34 - 3.37, 3.39, 3.58 СНиП 35-01-2001; ГОСТ Р 51630, 51631	Технические решения невозможны. Проведение мероприятий по техническому обустройству здания может быть выполнено лишь в порядке строительства нового здания.
5	Дверь	Есть. Ширина открытого дверного проема – 0,78 м; Порог и перепад высот в дверном проеме от 0,045 м до 0,12 м.	-	-	Не соответствует нормам СНиП. Контрольные устройства на входе отсутствуют для пропуска тех категорий инвалидов, для которых доступен объект. Отсутствуют приборы и устройства (для открывания и закрытия дверей, горизонтальные поручни, ручки т.п.). Ширина открытого дверного проема – менее 1,2 м; Крепление на двери, обеспечивающие задержку автоматического закрывания продолжительностью не	Все	Приведение в соответствие с п.3.16, 3.23 – 3.26, 3.58 - 3.59 СНиП 35-01-2001; ГОСТ Р 51630, 51631	Технические решения невозможны. Проведение мероприятий по техническому обустройству здания может быть выполнено лишь в порядке строительства нового здания. Для адаптации ОСИ необходимо организовать альтернативные формы обслуживания: - помощь со стороны сотрудников ОСИ для сопровождения к месту получения услуги.

					менее 5 сек. отсутствует. Порог и перепад высот в дверном проеме более 0,025 м. Нижняя часть полотна двери не защищена противоударной полосой. Прозрачные двери и ограждения отсутствуют.			
6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	Есть. Проектное решение здания обеспечивает безопасность не всех категорий МГН; Площадь пожаробезопасной зоны до 1,5 кв. м. на человека; Ширина участков эвакуационных путей для МГН (в свету): - 0,78 м (дверей из помещений, где проводятся групповые занятия; - 0,8 м (проемов, дверей и проходов внутри помещений в остальных частях); - 1,04 м (коридоров).	-	-	Не соответствует нормам СНИП: - проектное решение здания не обеспечивает безопасность МГН всех категорий; - площадь пожаробезопасной зоны для инвалида в кресле-коляске ограничена – менее 2,40 кв. м; - ширина участков эвакуационных путей для МГН (в свету): дверей из учебных помещений, проемов, дверей и проходов внутри помещений, коридоров – менее установленных требований СНИП.	-	Приведение в соответствие с п. 3.40 - 3.50 СНИП 35-01-2001; СНИП 21-01; ГОСТ 12.1.004	Технические решения невозможны. Проведение мероприятий по техническому обустройству здания может быть выполнено лишь в порядке строительства нового здания. Для адаптации ОСИ необходимо организовать альтернативные формы обслуживания: - помощь со стороны сотрудников ОСИ для сопровождения к месту получения услуги.
	Общие требования	Следует обеспечивать доступность для МГН во все вспомогательные помещения в учебно-тренировочных физкультурно-спортивных сооружениях: входные и рекреационные помещения (вестибюли, гардеробы, зоны отдыха,						

	<p>буфеты), блоки раздевальных, душевых и санузлов, тренерские и учебно-методические помещения, медико-реабилитационные помещения (медицинские комнаты, сауны, массажные и др.) СП 59.13330.2016 п. 8.5.4.</p> <p>Следует применять дверные ручки, запоры, задвижки и другие приборы открывания и закрытия дверей, которые должны иметь форму, позволяющую инвалиду управлять ими одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий или значительных поворотов руки в запястье.</p> <p>Места обслуживания и постоянного нахождения МГН следует располагать на минимально возможных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений зданий наружу СП 59.13330.2016 п. 6.2.20</p> <p>Если с каждого из этажей здания или сооружения невозможно обеспечить своевременную эвакуацию всех инвалидов за необходимое время, то следует предусматривать на этих этажах безопасные зоны, в которых инвалиды могут находиться до их спасения пожарными подразделениями СП 59.13330.2016 п. 6.2.25.</p> <p>Каждая безопасная зона здания или сооружения должна быть оснащена необходимыми приспособлениями и оборудованием для пребывания МГН, аварийным освещением, устройством двусторонней речевой и/или видеосвязи с диспетчерской, помещением пожарного поста или помещением с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство. СП 59.13330.2016 п. 6.2.28.</p> <p>Назначить приказом сотрудников ответственных за организацию ситуационной помощи с разработкой должностных инструкций, с проведением обучения правилам оказания ситуационной помощи и инструктажей со всеми сотрудниками.</p>
--	---

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности ¹⁵ (к пункту 3.5 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ¹⁶ к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-В	-	-	Требуется индивидуальное решение с использованием ТСР

Комментарий к заключению:

В результате обследования пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) МАОУ Лицея № 109 обеспечена условная доступность (ДУ).

Требования нормативных документов в планировании и строительстве не выполнены и технически невозможны.

Проведение мероприятий по техническому обустройству в связи с архитектурно-планировочными особенностями здания может быть выполнено лишь в порядке строительства нового здания.

Для адаптации ОСИ необходимо организовать:

- 1) помощь со стороны сотрудников ОСИ для сопровождения к месту получения услуги;*
- 2) получение услуги в дистанционной форме.*

Комментарий к заключению:

¹⁵ Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

¹⁶ Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

I. Результаты обследования:

Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I - зона обслуживания граждан (инвалидов и других МГН)
МАОУ Лицея № 109, г.Екатеринбург, ул. Волгоградская, 37Б
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Кабинетная форма обслуживания	есть	-	-	Не соответствует нормам СНИП: - порог и перепад высот в дверном проеме – от 0,045 м до 0,12 м; - свободное пространство – от 0,78 м до 1,14 м; - зона для самостоятельного разворота инвалида на кресле-коляске (90°-180°) – 1,04 м в диаметре; - подходы к	-	Приведение в соответствие с п. 3.18, 3.19, 3.23, 4.15 СНИП 35-01-2001	Технические решения невозможны. Проведение мероприятий по техническому обустройству здания может быть выполнено лишь в порядке строительства нового здания. Для адаптации ОСИ необходимо организовать альтернативные формы обслуживания: 1) помощь со стороны сотрудников ОСИ для сопровождения к месту получения услуги; 2) получение услуги в

					оборудованию и мебели – от 0,78 м до 1,14 м (при необходимости поворота кресла-коляски на 90°).			дистанционной форме.
2	Зальная форма обслуживания	есть	-	-	Не соответствует нормам СНиП: актовый зал находится на втором этаже здания, лестничные пролеты не оснащены пандусами и автоматическими лифтами	-	Приведение в соответствие с п. 4.16-4.19, 3.41 СНиП 35-01-2001	Технические решения невозможны. Проведение мероприятий по техническому обустройству здания может быть выполнено лишь в порядке строительства нового здания. Для адаптации ОСИ необходимо организовать альтернативные формы обслуживания: 1) помощь со стороны сотрудников ОСИ для сопровождения к месту получения услуги; 2) получение услуги в дистанционной форме.
3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
6	Общие требования	Места для инвалидов от общей вместимости учреждения должно составлять не менее 5%. п. 4.12 СНиП 35-01-2001; Выключатели и розетка должны располагаться на высоте 0.8 м. от уровня пола. п. 3.58 СНиП 35-01-2001.						

		<p>Ширина дверных проемов при кабинетной форме обслуживания должна составлять не менее 0,9 м., высота порогов или перепад высот должны отсутствовать или не более 0,025 м, свободное пространство (около столов, у настенных приборов, аппаратов и устройств для инвалидов) должно составлять не менее 0,9*1,5 м, п. 3.23 СНиП 35-01-2001; зона для самостоятельного разворота инвалида на кресле-коляске должно быть не менее 1,4 м. в диаметре, п. 3,19 СНиП 35-01-2001.</p> <p>Высота столов над уровнем пола не должна превышать 0,8 м., п. 4.15 СНиП 35-01-2001; необходимо оборудование специальными приборами для лиц с дефектами слуха, п 4.21 СНиП 35-01-2001.</p> <p>Необходимо размещение информирующими обозначениями помещения рядом с дверью, со стороны дверной ручки на высоте от 1,4 до 1,75 м., необходимо их дублирование рельефными знаками, п.3.61 СНиП 35-01-2001.</p> <p>При зальной форме обслуживания необходимы свободные площадки перед сценой актового зала вблизи проема-выезда при ширине в свету не менее 1,8 м., п. 4.18 СНиП 35-01-2001.</p> <p>Места для инвалидов в актовом зале предпочтительно располагать в отдельных рядах, имеющих самостоятельный путь эвакуации, в актовом зале расстояние от места пребывания инвалида до эвакуационного выхода не должно превышать 40 м, при ширине прохода не менее 0,9 м. п. 4.17 СНиП 35-01-2001.</p>
--	--	--

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности ¹⁷ (к пункту 3.5 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ¹⁸ к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I- зона обслуживания инвалидов	ДЧ-В			Технические решения невозможны. Проведение мероприятий по техническому обустройству здания может быть выполнено лишь в порядке строительства нового здания. Для адаптации ОСИ необходимо организовать альтернативные формы обслуживания: 1) помощь со стороны сотрудников ОСИ для сопровождения к месту получения услуги; 2) получение услуги в дистанционной форме.

Комментарий к заключению:

В результате обследования Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта). Вариант I – Зона обслуживания инвалидов МАОУ Лицей № 109 обеспечена условная доступность (ДУ).

Требования нормативных документов в планировании и строительстве не выполнены и технически невозможны.

Проведение мероприятий по техническому обустройству в связи с архитектурно-планировочными особенностями здания может быть выполнено лишь в порядке строительства нового здания.

Для адаптации ОСИ необходимо организовать:

- 1) помощь со стороны сотрудников ОСИ для сопровождения к месту получения услуги;*
- 2) получение услуги в дистанционной форме.*

¹⁷ Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

¹⁸ Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

III. Результаты обследования:

Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I – зона обслуживания граждан (инвалидов и других МГН)
МАОУ Лицея № 109, г.Екатеринбург, ул. Волгоградская, 45А
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Кабинетная форма обслуживания	есть	-	-	Не соответствует нормам СНИП: - порог и перепад высот в дверном проеме – от 0,045 м до 0,12 м; - свободное пространство – от 0,78 м до 1,14 м; - зона для самостоятельного разворота инвалида на кресле-коляске (90°-180°) – 1,04 м в диаметре; - подходы к	-	Приведение в соответствие с п. 3.18, 3.19, 3.23, 4.15 СНИП 35-01-2001	Технические решения невозможны. Проведение мероприятий по техническому обустройству здания может быть выполнено лишь в порядке строительства нового здания. Для адаптации ОСИ необходимо организовать альтернативные формы обслуживания: 1) помощь со стороны сотрудников ОСИ для сопровождения к месту получения услуги; 2) получение услуги в

					оборудованию и мебели – от 0,78 м до 1,14 м (при необходимости поворота кресла-коляски на 90°).			дистанционной форме.
2	Зальная форма обслуживания	есть	-	-	Не соответствует нормам СНИП: актовый зал находится на втором этаже здания, лестничные пролеты не оснащены пандусами и автоматическими лифтами	-	Приведение в соответствие с п. 4.16-4.19, 3.41 СНИП 35-01-2001	Технические решения невозможны. Проведение мероприятий по техническому обустройству здания может быть выполнено лишь в порядке строительства нового здания. Для адаптации ОСИ необходимо организовать альтернативные формы обслуживания: 1) помощь со стороны сотрудников ОСИ для сопровождения к месту получения услуги; 2) получение услуги в дистанционной форме.
3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
6	Общие требования	Места для инвалидов от общей вместимости учреждения должно составлять не менее 5%. п. 4.12 СНИП 35-01-2001; Выключатели и розетка должны располагаться на высоте 0.8 м. от уровня пола. п. 3.58 СНИП 35-01-2001.						

		<p>Ширина дверных проемов при кабинетной форме обслуживания должна составлять не менее 0,9 м., высота порогов или перепад высот должны отсутствовать или не более 0,025 м, свободное пространство (около столов, у настенных приборов, аппаратов и устройств для инвалидов) должно составлять не менее 0,9*1,5 м, п. 3.23 СНиП 35-01-2001; зона для самостоятельного разворота инвалида на кресле-коляске должно быть не менее 1,4 м. в диаметре, п. 3,19 СНиП 35-01-2001.</p> <p>Высота столов над уровнем пола не должна превышать 0,8 м., п. 4.15 СНиП 35-01-2001; необходимо оборудование специальными приборами для лиц с дефектами слуха, п 4.21 СНиП 35-01-2001.</p> <p>Необходимо размещение информирующими обозначениями помещения рядом с дверью, со стороны дверной ручки на высоте от 1,4 до 1,75 м., необходимо их дублирование рельефными знаками, п.3.61 СНиП 35-01-2001.</p> <p>При зальной форме обслуживания необходимы свободные площадки перед сценой актового зала вблизи проема-выезда при ширине в свету не менее 1,8 м., п. 4.18 СНиП 35-01-2001.</p> <p>Места для инвалидов в актовом зале предпочтительно располагать в отдельных рядах, имеющих самостоятельный путь эвакуации, в актовом зале расстояние от места пребывания инвалида до эвакуационного выхода не должно превышать 40 м, при ширине прохода не менее 0,9 м. п. 4.17 СНиП 35-01-2001.</p>
--	--	--

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности ¹⁹ (к пункту 3.5 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ²⁰ к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I- зона обслуживания инвалидов	ДЧ-В			Технические решения невозможны. Проведение мероприятий по техническому обустройству здания может быть выполнено лишь в порядке строительства нового здания. Для адаптации ОСИ необходимо организовать альтернативные формы обслуживания: 1) помощь со стороны сотрудников ОСИ для сопровождения к месту получения услуги; 2) получение услуги в дистанционной форме.

Комментарий к заключению:

В результате обследования Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта). Вариант I – Зона обслуживания инвалидов МАОУ Лицее № 109 обеспечена условная доступность (ДУ).

Требования нормативных документов в планировании и строительстве не выполнены и технически невозможны.

Проведение мероприятий по техническому обустройству в связи с архитектурно-планировочными особенностями здания может быть выполнено лишь в порядке строительства нового здания.

Для адаптации ОСИ необходимо организовать:

3) помощь со стороны сотрудников ОСИ для сопровождения к месту получения услуги;

4) получение услуги в дистанционной форме.

¹⁹ Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

²⁰ Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

I. Результаты обследования:

Санитарно-гигиенические помещения
МАОУ Лицея № 109, г.Екатеринбург, ул. Волгоградская, 37Б
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Туалетная комната	есть	-	-	<ul style="list-style-type: none"> - Отсутствует оборудованное санитарно-гигиеническое помещение для МГН; - смеситель с раздельным управлением горячей и холодной водой; - отсутствует кнопка (SOS) вызова персонала рядом с унитазом; - отсутствуют дублирующие информационные таблички; - отсутствуют 	К, О, С, Г К, О, С	П. 3.64 СНИП 35-01-2001 П. 3.72 СП 35-101-2001 п. .61 Сп 35-101-2001	1) Оборудован ие специальных кабин в туалетах для инвалидов на первом этаже здания 2) Замена двурычажного смесителя на однорычажный или сенсорный смеситель. 3) Оборудован ие туалетной комнаты знаком доступности для

					<p>поручни рядом с унитазом;</p> <ul style="list-style-type: none"> – отсутствует специально выделенный писсуар; – отсутствует свободное пространство рядом с унитазом для кресла-коляски; – отсутствуют крючки для одежды и костылей; – отсутствуют опорные поручни вокруг раковины. 		<p>п. 3,57 СП 35-101-2001</p>	<p>нвалидов. 4) Установка тревожной кнопки сигнализации</p>
2	Душевая/ванная комната	есть	-	-	<ul style="list-style-type: none"> – - отсутствует оборудованное санитарно-гигиеническое помещение для МГН; – смеситель с отдельным управлением горячей и холодной водой; – отсутствует кнопка (SOS) вызова персонала рядом с душем; – отсутствуют дублирующие информационные таблички; – отсутствует специальное сиденье в душевой. 	К, О, С	<p>Оборудовать одну душевую кабину п. 3.69 СНиП 35-01-2001</p>	<p>Оборудовать одну душевую кабину</p>

3	Бытовая комната (гардеробная)	есть	-	-	Не выделены отдельные места в гардеробе для верхних вещей инвалидов	К, О, С	П. 3.61, п. 3.69, п. 3.70 СНИП 35-01-2001	Оборудование гардеробных шкафов для инвалидов.
	Общие требования	<p>Во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения, должны быть предусмотрены специально оборудованные для МГН места в раздевальных, универсальные кабины в уборных и душевых, ванных. СП 59.13330.2016 п. 6.3.1</p> <p>При этом должна обеспечиваться доступность уборных общего пользования для людей с нарушением зрения СП 59. 13330.2016 п. 6.3.1.</p> <p>В доступных кабинках (душевых, ванных) и универсальных кабинках уборных следует применять водопроводные краны с рычажной рукояткой и термостатом, а при возможности – с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа. Применение кранов с раздельным управлением горячей и холодной водой не допускается СП 59 13330.2016 п. 6.3.9.</p> <p>У дверей блоков санитарно-бытовых помещений включающих доступные универсальные кабинки уборной следует предусматривать (со стороны ручки) информационные таблички помещений (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), расположенные на высоте от 1,2 до 1,6 м. от уровня пола и на расстоянии 0,1 – 0,5 м. от края двери СП 59 13330.2016 п.6.3.6.</p> <p>Назначить приказом сотрудников, ответственных за организацию ситуационной помощи с разработкой должностных инструкций, с проведением обучения правилам оказания ситуационной помощи и инструктажей со всеми сотрудниками.</p>						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности ²¹ (к пункту 3.5 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ²² к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I- зона обслуживания инвалидов	ДЧ-В			Технические решения невозможны. Проведение мероприятий по техническому обустройству здания может быть выполнено лишь в порядке строительства нового здания. Для адаптации ОСИ необходимо организовать альтернативные формы обслуживания: 1) помощь со стороны сотрудников ОСИ для сопровождения к месту получения услуги; 2) получение услуги в дистанционной форме.

Комментарий к заключению:

В результате обследования санитарно-гигиенических условий МАОУ Лицей № 109 обеспечена условная доступность (ДУ).

Требования нормативных документов в планировании и строительстве не выполнены и технически невозможны.

Проведение мероприятий по техническому обустройству в связи с архитектурно-планировочными особенностями здания может быть выполнено лишь в порядке строительства нового здания.

Для адаптации ОСИ необходимо организовать:

- 1) помощь со стороны сотрудников ОСИ для сопровождения к месту получения услуги;*
- 2) получение услуги в дистанционной форме.*

решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

²¹ Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

²² Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

I. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенические помещения
МАОУ Лицея № 109, г.Екатеринбург, ул. Волгоградская, 45А
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Туалетная комната	есть	-	-	<ul style="list-style-type: none"> – Отсутствует оборудованное санитарно-гигиеническое помещение для МГН; – смеситель с отдельным управлением горячей и холодной водой; – отсутствует кнопка (SOS) вызова персонала рядом с унитазом; – отсутствуют дублирующие информационные таблички; – отсутствуют поручни рядом с 	К, О, С, Г К, О, С	П. 3.64 СНиП 35-01-2001 П. 3.72 СП 35-101-2001 п. 61 Сп 35-101-2001	5) Оборудован ие специальных кабин в туалетах для инвалидов на первом этаже здания 6) Замена двурычажного смесителя на однорычажный или сенсорный смеситель. 7) Оборудован ие туалетной комнаты знаком доступности для нвалидов.

					<p>унитазом;</p> <ul style="list-style-type: none"> – отсутствует специально выделенный писсуар; – отсутствует свободное пространство рядом с унитазом для кресла-коляски; – отсутствуют крючки для одежды и костылей; – отсутствуют опорные поручни вокруг раковины. 		<p>п. 3,57 СП 35-101-2001</p>	<p>8) Установка тревожной кнопки сигнализации</p>
2	Душевая/ванная комната	есть	-	-	<ul style="list-style-type: none"> – - отсутствует оборудованное санитарно-гигиеническое помещение для МГН; – смеситель с отдельным управлением горячей и холодной водой; – отсутствует кнопка (SOS) вызова персонала рядом с душем; – отсутствуют дублирующие информационные таблички; – отсутствует специальное сиденье в душевой. 	К, О, С	<p>Оборудовать одну душевую кабину п. 3.69 СНиП 35-01-2001</p>	<p>Оборудовать одну душевую кабину</p>

3	Бытовая комната (гардеробная)	есть	-	-	Не выделены отдельные места в гардеробе для верхних вещей инвалидов	К, О, С	П. 3.61, п. 3.69, п. 3.70 СНиП 35-01-2001	Оборудование гардеробных шкафов для инвалидов.
	Общие требования	<p>Во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения, должны быть предусмотрены специально оборудованные для МГН места в раздевальных, универсальные кабины в уборных и душевых, ванных. СП 59.13330.2016 п. 6.3.1</p> <p>При этом должна обеспечиваться доступность уборных общего пользования для людей с нарушением зрения СП 59. 13330.2016 п. 6.3.1.</p> <p>В доступных кабинах (душевых, ванных) и универсальных кабинах уборных следует применять водопроводные краны с рычажной рукояткой и термостатом, а при возможности – с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа. Применение кранов с раздельным управлением горячей и холодной водой не допускается СП 59 13330.2016 п. 6.3.9.</p> <p>У дверей блоков санитарно-бытовых помещений включающих доступные универсальные кабины уборной следует предусматривать (со стороны ручки) информационные таблички помещений (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), расположенные на высоте от 1,2 до 1,6 м. от уровня пола и на расстоянии 0,1 – 0,5 м. от края двери СП 59 13330.2016 п.6.3.6.</p> <p>Назначить приказом сотрудников, ответственных за организацию ситуационной помощи с разработкой должностных инструкций, с проведением обучения правилам оказания ситуационной помощи и инструктажей со всеми сотрудниками.</p>						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности ²³ (к пункту 3.5 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ²⁴ к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ДЧ-В			Технические решения невозможны. Проведение мероприятий по техническому обустройству здания может быть выполнено лишь в порядке строительства нового здания. Для адаптации ОСИ необходимо организовать альтернативные формы обслуживания: 1) помощь со стороны сотрудников ОСИ для сопровождения к месту получения услуги; 2) получение услуги в дистанционной форме.

Комментарий к заключению:

В результате обследования санитарно-гигиенических условий МАОУ Лицей № 109 обеспечена условная доступность (ДУ).

Требования нормативных документов в планировании и строительстве не выполнены и технически невозможны.

Проведение мероприятий по техническому обустройству в связи с архитектурно-планировочными особенностями здания может быть выполнено лишь в порядке строительства нового здания.

Для адаптации ОСИ необходимо организовать:

3) помощь со стороны сотрудников ОСИ для сопровождения к месту получения услуги;

4) получение услуги в дистанционной форме.

решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

²³ Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

²⁴ Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Системы информации на объекте
МАОУ Лицея № 109, г.Екатеринбург, ул. Волгоградская, 37Б, ул. Волгоградская, 45А
(наименование объекта, адрес)

I. Результаты обследования:

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		ест/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Визуальные средства	нет		-	Нет соответствующих требованиям нормативных документов визуальных средств	К	Системы средств информации и сигнализации об опасности, размещаемые в помещениях, предназначенных для пребывания всех категорий инвалидов и на путях их движения, должны быть комплексными и предусматривать визуальную информацию с указанием направления движения и мест получения услуги. Они должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51671, ГОСТ Р 51264 (п. 5.5.2 СП 59.13330.2012)	Организационные мероприятия
2	Акустические средства	нет		-	Отсутствуют акустические средства получения информации	Г	Обеспечить доступность системы сигнализации о возникновении чрезвычайной ситуации за счет визуальных средств и организационных решений для людей с нарушением слуха (п. 5.5.2 СП 59.13330.2012)	Организационные мероприятия. Индивидуальные решения с ТСР.
6.3	Тактильные средства	нет		-	Отсутствуют тактильные	С	Предусмотреть тактильную мнемосхему, доступную для людей с нарушением	Текущий ремонт

				<p>средства получения информации</p> <p>Перед дверями, поворотами и лестницами нет тактильной и/или предупреждающей полосы.</p>	С	<p>зрения, отображающую информацию о помещениях в здании, специальных сервисах для людей с инвалидностью и т.д. (п.7.1.8 СП 59.13330.2012)</p> <p>Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницами, а также перед поворотом коммуникационных путей должны иметь тактильные предупреждающие указатели и/или контрастно окрашенную поверхность</p>	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне			<p>Системы средств информации и сигнализации об опасности должны быть комплексными для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми и тактильными) и соответствовать ГОСТ.</p>	К, Г, С, О, У	<p>Система средств информации должна обеспечивать: непрерывность информации, ориентирование и опознание объектов и мест посещения, возможность получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, размещении и назначении функциональных элементов, расположении путей эвакуации, предупреждать об опасности в экстремальных ситуациях и т.п.</p>	<p>Организационные мероприятия</p> <p>Текущий ремонт</p> <p>Индивидуальные решения с ТСР</p>

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности ²⁵ (к пункту 3.5 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ²⁶ к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-И (К,О,У) ДУ (С,Г)			Организационные мероприятия Ремонт текущий Индивидуальное решение с ТСР

Комментарий к заключению:

В результате обследования системы информации в МАОУ Лицей № 109 обеспечена условная доступность (ДУ).

Для адаптации ОСИ необходимо организовать:

- 5) помощь со стороны сотрудников ОСИ для сопровождения к месту получения услуги;*
- 6) получение услуги в дистанционной форме.*

²⁵ Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

²⁶ Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.